

Typ 45704, 45706

Škoda Superb 03/02 - 08/06 & Škoda Superb Facelift 09/06 →

Difuzor



Milotec
AUTO-EXTRAS

ATEST
8SD
1951

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Návod uschovejte pro účely kontroly a STK!

Obsah balení:

- 1x Difuzor – materiál ABS
- 1x odmašťovací ubrousek napuštěný v Isopropanolu
- 1x brusné plátno
- 2x PU-lepidlo 50ml s nástavcem
- 1x návod pro lakování
- 1x montážní návod

Upozornění: Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na sluníčku. Při montáži nejezte ani nepijte. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot, tyto je třeba odmastit přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utírejte jen v jednom směru. Při lakování dílu dbejte, aby nedošlo k přelakování jeho spodní části. Postupujte dle přiloženého návodu pro lakování.

Pozor: Odmašťovací ubrousek je napuštěn isopropanolem, který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte.

Doporučujeme: Montáž provádějte pomocí zvedáku nebo montážní rampy. Při montáži doporučujeme využít pomoci druhé osoby.

1. Vyšroubujte šroub TX25 na pravé straně nárazníku a odmastěte budoucí lepenou plochu isopropanolem - obr.1.
2. Difuzor na "sucho" přiložte a vystředte. Jako pomocné body pro usazení Vám poslouží otvor pro šroub a linie originálního nárazníku - obr.2. Po usazení dílu si tužkou označte okraje jako pomocné body pro samotné lepení.
3. Pomocí dodaného brusného plátna zdrsňte budoucí lepené plochy na spodní části difuzoru (obr.3.). Dbejte na to, aby byly celé tyto plochy takto připraveny a mohlo tak dojít k maximální adhezi PU lepidla.
4. Aplikační nástavec tuby PU lepidla seřízněte zhruba v jeho polovině a naneste v přiměřené vrstvě dodané PU lepidlo tak, aby byla dodržena vzdálenost cca 5 mm od okraje dílu Milotec. U výřezu lepidlo nenanášejte, aby vznikla mezera cca 50 mm, pro odvod případné kondenzované vlhkosti (obr.4.).
5. Difuzor s lepidlem usadte na své místo a lehce přitlačte. Našroubujte zpět šroub TX25. Případné přebytečné vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzínem. Díl zafixujte lepicí páskou viz obr. 5.

Důležité: Po dobu schnutí lepidla nesmí být díl vystaven přímému slunečnímu svitu. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být používána myčka.

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

